

令和6年度

単位(Bq/kg)

| | | 5/21 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 11/18 | 11/19 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 保呂羽浄水場 | Cs-134 | 0.9未満 | | | 0.7未満 | | 0.7未満 | | | 0.6未満 |
| | Cs-137 | 0.8未満 | | | 0.7未満 | | 0.7未満 | | | 0.7未満 |
| 石越浄水場 | Cs-134 | 0.5未満 | 0.8未満 | | | 0.9未満 | | 0.8未満 | | |
| | Cs-137 | 0.8未満 | 0.8未満 | | | 0.9未満 | | 0.7未満 | | |
| 錦織浄水場 | Cs-134 | 0.7未満 | | 0.9未満 | | | 0.6未満 | | 1.0未満 | |
| | Cs-137 | 0.6未満 | | 0.8未満 | | | 0.8未満 | | 0.9未満 | |
| 米谷浄水場 | Cs-134 | 0.8未満 | | 0.7未満 | | | 0.7未満 | | 0.5未満 | |
| | Cs-137 | 1.0未満 | | 0.9未満 | | | 0.8未満 | | 0.9未満 | |
| 米川浄水場 | Cs-134 | 0.9未満 | | 0.8未満 | | | 0.8未満 | | 0.8未満 | |
| | Cs-137 | 0.9未満 | | 0.8未満 | | | 0.7未満 | | 0.8未満 | |
| 楼台浄水場 | Cs-134 | 0.8未満 | | 0.8未満 | | | 0.8未満 | | 0.7未満 | |
| | Cs-137 | 0.9未満 | | 0.9未満 | | | 0.9未満 | | 0.8未満 | |
| 大萱沢浄水場 | Cs-134 | 0.8未満 | | 0.7未満 | | | 0.7未満 | | 0.5未満 | |
| | Cs-137 | 0.8未満 | | 0.8未満 | | | 0.8未満 | | 0.7未満 | |
| 合ノ木浄水場 | Cs-134 | 0.7未満 | | 0.8未満 | | | 0.7未満 | | 0.8未満 | |
| | Cs-137 | 0.8未満 | | 0.9未満 | | | 0.8未満 | | 0.7未満 | |
| 大綱木浄水場 | Cs-134 | 0.8未満 | | 0.7未満 | | | 0.6未満 | | 0.8未満 | |
| | Cs-137 | 0.8未満 | | 0.7未満 | | | 0.6未満 | | 0.7未満 | |

