

登米市上下水道部水道水の放射能測定結果について

登米市上下水道部浄水場の水道水について放射能測定を行いました。
結果は、いずれの採取場所でも放射性セシウムは検出されませんでした。

- 1 水道水採取日 令和8年2月18日
(保呂羽、石越、錦織、米谷、米川、楼台、合ノ木、大綱木、大萱沢)
- 2 測定機関 株式会社 江東微生物研究所
- 3 測定結果

(単位：Bq/kg)

水道水の採取場所	セシウム 134	セシウム 137
保呂羽浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)
石越浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)
錦織浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)
米谷浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)
米川浄水場 出口	不検出(0.9未満)	不検出(0.8未満)
楼台浄水場 出口	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)
大萱沢浄水場 出口	不検出(0.9未満)	不検出(0.8未満)
合ノ木浄水場 出口	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)
大綱木浄水場 出口	不検出(0.6未満)	不検出(1.0未満)
※ 厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 平成24年4月1日から適用	10 [セシウム134及び137の合計値]	

- 「不検出(～未満)」は、測定結果が検出下限値未満であることを意味します
- 放射能の特性として同じ機器で測定しても、検体ごとに検出下限値は変動します
- 「〇〇浄水場出口・不検出(0.5未満)」は、「〇〇浄水場出口で採取した水の放射性セシウム濃度は1kgあたり0.5Bq未満」であることを意味します

※ 水道水の管理目標値

平成24年4月から、食品衛生法の規定に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されました。それに伴い、厚生労働省では水道水中の放射性セシウムの管理目標値を10Bq/kgと設定しました。

なお、放射性ヨウ素については、半減期が短く周辺環境においても検出されていないため設定されていません。

登米市上下水道部水道水の放射能測定結果について

登米市上下水道部浄水場の水道水について放射能測定を行いました。

結果は、いずれの採取場所でも放射性セシウムは検出されませんでした。

- 1 水道水採取日 令和7年11月17日（石越）
令和7年11月18日（錦織、米谷、米川、楼台、合ノ木、大綱木、大萱沢）
令和7年11月19日（保呂羽）

- 2 測定機関 株式会社 江東微生物研究所

- 3 測定結果

(単位：Bq/kg)

水道水の採取場所	セシウム 134	セシウム 137
保呂羽浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.8未満)
石越浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.8未満)
錦織浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)
米谷浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)
米川浄水場 出口	不検出(1.0未満)	不検出(0.7未満)
楼台浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.9未満)
大萱沢浄水場 出口	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)
合ノ木浄水場 出口	不検出(0.9未満)	不検出(0.9未満)
大綱木浄水場 出口	不検出(1.0未満)	不検出(0.8未満)
※ 厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 平成24年4月1日から適用	10 [セシウム134及び137の合計値]	

- 「不検出（～未満）」は、測定結果が検出下限値未満であることを意味します
- 放射能の特性として同じ機器で測定しても、検体ごとに検出下限値は変動します
- 「〇〇浄水場出口・不検出（0.5未満）」は、「〇〇浄水場出口で採取した水の放射性セシウム濃度は1kgあたり0.5Bq未満」であることを意味します

※ 水道水の管理目標値

平成24年4月から、食品衛生法の規定に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されました。それに伴い、厚生労働省では水道水中の放射性セシウムの管理目標値を10Bq/kgと設定しました。

なお、放射性ヨウ素については、半減期が短く周辺環境においても検出されていないため設定されていません。

登米市上下水道部水道水の放射能測定結果について

登米市上下水道部浄水場の水道水について放射能測定を行いました。

結果は、いずれの採取場所でも放射性セシウムは検出されませんでした。

- 1 水道水採取日 令和7年8月18日（石越）
令和7年8月19日（保呂羽、錦織、米谷、米川、楼台、大綱木、大萱沢）
令和7年8月20日（合ノ木）

- 2 測定機関 株式会社 江東微生物研究所

- 3 測定結果

(単位：Bq/kg)

水道水の採取場所	セシウム 134	セシウム 137
保呂羽浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.8未満)
石越浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.9未満)
錦織浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)
米谷浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(1.0未満)
米川浄水場 出口	不検出(0.9未満)	不検出(0.8未満)
楼台浄水場 出口	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)
大萱沢浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.7未満)
合ノ木浄水場 出口	不検出(0.8未満)	不検出(0.9未満)
大綱木浄水場 出口	不検出(0.9未満)	不検出(0.8未満)
※ 厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 平成24年4月1日から適用	10 [セシウム134及び137の合計値]	

- 「不検出（～未満）」は、測定結果が検出下限値未満であることを意味します
- 放射能の特性として同じ機器で測定しても、検体ごとに検出下限値は変動します
- 「〇〇浄水場出口・不検出（0.5未満）」は、「〇〇浄水場出口で採取した水の放射性セシウム濃度は1kgあたり0.5Bq未満」であることを意味します

※ 水道水の管理目標値

平成24年4月から、食品衛生法の規定に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されました。それに伴い、厚生労働省では水道水中の放射性セシウムの管理目標値を10Bq/kgと設定しました。

なお、放射性ヨウ素については、半減期が短く周辺環境においても検出されていないため設定されていません。

登米市上下水道部水道水の放射能測定結果について

登米市上下水道部浄水場の水道水について放射能測定を行いました。

結果は、いずれの採取場所でも放射性セシウムは検出されませんでした。

- 1 水道水採取日 令和7年5月20日（石越、合ノ木、大綱木）
 令和7年5月21日（保呂羽、錦織、米谷、米川、楼台、大萱沢）

- 2 測定機関 株式会社 江東微生物研究所

- 3 測定結果

(単位：Bq/kg)

水道水の採取場所	セシウム 134	セシウム 137
保呂羽浄水場 出口	不検出(0.9 未満)	不検出(0.8 未満)
石越浄水場 出口	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)
錦織浄水場 出口	不検出(0.8 未満)	不検出(0.8 未満)
米谷浄水場 出口	不検出(1.0 未満)	不検出(1.0 未満)
米川浄水場 出口	不検出(0.8 未満)	不検出(0.6 未満)
楼台浄水場 出口	不検出(1.0 未満)	不検出(0.8 未満)
大萱沢浄水場 出口	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)
合ノ木浄水場 出口	不検出(0.8 未満)	不検出(0.6 未満)
大綱木浄水場 出口	不検出(0.8 未満)	不検出(0.7 未満)
※ 厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 平成24年4月1日から適用	10 [セシウム134及び137の合計値]	

- 「不検出（～未満）」は、測定結果が検出下限値未満であることを意味します
- 放射能の特性として同じ機器で測定しても、検体ごとに検出下限値は変動します
- 「〇〇浄水場出口・不検出（0.5 未満）」は、「〇〇浄水場出口で採取した水の放射性セシウム濃度は1kgあたり0.5Bq 未満」であることを意味します

※ 水道水の管理目標値

平成24年4月から、食品衛生法の規定に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されました。それに伴い、厚生労働省では水道水中の放射性セシウムの管理目標値を10Bq/kgと設定しました。

なお、放射性ヨウ素については、半減期が短く周辺環境においても検出されていないため設定されていません。